

检测报告

报告编号: GJGK 201908W0160

单位: 广州市净水有限公司龙归分公司
类别: 委托检测

委托
检测



表 2-2 无组织废气检测结果

环境条件		天气状况:晴,温度:32.4℃~33.9℃,气压:99.61kPa~99.72kPa,风速:1.5m/s~0.9m/s,风向:东。				
检测点		颗粒物	氨	硫化氢	臭气浓度	备注
1		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
2		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
3		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
4		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
5		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
6		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
7		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
8		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
9		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
10		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
11		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
12		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
13		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
14		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
15		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
16		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
17		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
18		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
19		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
20		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
21		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
22		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
23		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
24		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
25		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
26		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
27		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
28		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
29		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
30		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
31		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
32		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
33		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
34		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
35		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
36		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
37		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
38		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
39		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
40		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
41		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
42		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
43		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
44		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
45		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
46		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
47		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
48		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
49		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
50		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
51		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
52		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
53		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
54		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
55		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
56		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
57		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
58		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
59		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
60		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
61		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
62		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
63		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
64		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
65		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
66		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
67		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
68		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
69		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
70		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
71		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
72		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
73		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
74		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
75		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
76		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
77		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
78		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
79		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
80		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
81		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
82		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
83		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
84		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
85		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
86		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
87		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
88		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
89		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
90		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
91		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
92		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
93		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
94		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
95		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
96		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
97		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
98		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
99		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	
100		0.001mg/m ³	0.000mg/m ³	0.000mg/m ³	1	

环境条件: 天气状况: 晴, 风速: 1.6m/s, 风向: 东风。


检测项目及结果

号	检测点位	主要声源	昼间 Leq 值, dB (A)	夜间 Leq 值, dB (A)		
				测量值	最大值	
	厂界北面外 1 米	工业噪声	52.2	42.4	55.5	▲1#
	厂界东面外 1 米		57.7	44.8	57.4	▲2#
	厂界南面外 1 米		53.0	45.7	47.9	▲3#
	厂界西面外 1 米		52.9	43.5	55.1	▲4#

、昼间噪声检测时间: 11:00-12:30; 夜间噪声检测时间: 22:00-23:00

备注:

点分布示意图及简要说明 (注: ▲代表噪声检测点○代表无组织废气检测点)





7.4 试验结果判定

7.4.1 试验结果判定

序号	试验项目	试验结果	判定	备注
1	外观检查	符合	合格	
2	尺寸检查	符合	合格	
3	重量检查	符合	合格	
4	硬度检查	符合	合格	
5	冲击检查	符合	合格	
6	拉伸检查	符合	合格	
7	弯曲检查	符合	合格	
8	扭转检查	符合	合格	
9	疲劳检查	符合	合格	
10	腐蚀检查	符合	合格	
11	老化检查	符合	合格	
12	其他检查	符合	合格	

7.4.2 试验结果判定

序号	试验项目	试验结果	判定	备注
1	外观检查	符合	合格	
2	尺寸检查	符合	合格	
3	重量检查	符合	合格	
4	硬度检查	符合	合格	
5	冲击检查	符合	合格	
6	拉伸检查	符合	合格	
7	弯曲检查	符合	合格	
8	扭转检查	符合	合格	
9	疲劳检查	符合	合格	
10	腐蚀检查	符合	合格	
11	老化检查	符合	合格	
12	其他检查	符合	合格	

7.4.3 试验结果判定

序号	试验项目	试验结果	判定	备注
1	外观检查	符合	合格	
2	尺寸检查	符合	合格	
3	重量检查	符合	合格	
4	硬度检查	符合	合格	
5	冲击检查	符合	合格	
6	拉伸检查	符合	合格	
7	弯曲检查	符合	合格	
8	扭转检查	符合	合格	
9	疲劳检查	符合	合格	
10	腐蚀检查	符合	合格	
11	老化检查	符合	合格	
12	其他检查	符合	合格	

序号	试验项目	试验结果	判定	备注
1	外观检查	符合	合格	
2	尺寸检查	符合	合格	
3	重量检查	符合	合格	
4	硬度检查	符合	合格	
5	冲击检查	符合	合格	
6	拉伸检查	符合	合格	
7	弯曲检查	符合	合格	
8	扭转检查	符合	合格	
9	疲劳检查	符合	合格	
10	腐蚀检查	符合	合格	
11	老化检查	符合	合格	
12	其他检查	符合	合格	

7.4.4 试验结果判定


5 检测方法

GB 18309-2008

1

GB 18309-2008

GB 18309-2008



GB 18309-2008

GB 18309-2008